



⑭ ため池



⑮ 森崎第3公園から見た対象地境界沿いにフェンスが設置されている



⑫ 斜面上からの南側への眺望、斜面下の平坦地は排水性が低く沼地のようにになっている



⑬ 深谷やぐら群



⑩ コンクリートで塞がれた弾庫跡地



⑪ 深谷やぐら群・円通寺跡に向かう急峻な道



⑧ かつての雨水排水施設



⑨ 急峻な斜面地に挟まれた平坦地 (東西方向)



① 対象地南側に接道する区画道路 (W6m)



② 対象地東側に接道する区画道路 (W6m)



③ 対象地内の鉄塔 2基



④ 対象地南側の平坦地



⑤ かつて利用されていた調整池



⑥ 急峻な斜面地に挟まれた平坦地 (南北方向)



⑦ がけ崩れが発生した形跡